

Örökségvédelmi értékvizsgálati adatlap

AZ ÉPÜLET MEGNEVEZÉSE, JELENLEGI RENDELTETÉSE: LAKÓÉPÜLET	
CÍM / HELYRAJZI SZÁM: 1111 Budapest, Bicskei utca 4-8. Hrsz. 4237	FOTÓ: 
JAVASOLT VÉDELEM: Helyi védelem	
HELYSZÍNRAJZ: 	
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: <p>Épült: 1928-1929-ben. Építész: Málík József</p> <p>Magasföldszint és négy emeletes magastető társasház, mely a szomszédos lakóépületekhez zárt sorúan, utcavonalban csatlakozik, de három előudvarral a középtengelye felé fokozatosan hátrébb lép az utcavonaltól. A szimmetrikus beépítési forma két, egybeépített bérházat jelent. A két zárt lépcsőházhoz egy-egy függőfolyosó tartozik, melyekről a lakások megközelíthetők. Az épület valamennyi lakása utcai fekvésű.</p> <p>A homlokzat vakolt, a magasföldszint záradékáig vízszintesen csikozott, fölötté az ablakok könyöklő és szemöldök magasságában végigfutó tagozatok, a harmadik emelet fölött erős osztópárkány. A hengeres formával ízesülő középső két rizaliton lapos ívben kidomborodó zárterkély húzódik az első emelettől a harmadikig, parapetsávjában vitézkötéses Art Déco gipsz ornamentikával.</p> <p>Forrás: Ferkai András-Buda építésze a két világháború között</p>	
VÉDENDŐ: Az épület egésze, tömege, homlokzatai.	
KORREKCIÓS JAVASLAT:	
MELLÉKLETEK: <ul style="list-style-type: none">- helyszínrajz / térképmásolat- fényképek	
Védelmet kezdeményezte: Gellérthegyvédő Egyesület	Az értékvizsgálati adatlapot készítette: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Főépítész Iroda